


RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS AÇORES

PERFIL DA ENTIDADE

ENTIDADE GESTORA:	CM do Corvo
ALOJAMENTOS EXISTENTES:	204
ALOJAMENTOS COM SERVIÇO EFETIVO POR SISTEMAS DE DRENAGEM PÚBLICOS:	Sem dados
ALOJAMENTOS COM SERVIÇO DISPONÍVEL NÃO EFETIVO POR SISTEMAS DE DRENAGEM PÚBLICOS:	Sem dados
ALOJAMENTOS SERVIDOS POR SOLUÇÕES PARTICULARES:	Sem dados
VOLUME DE ÁGUA RESIDUAL FATURADA:	0,00 m ³ /ano
CERTIFICAÇÕES:	0
TIPOLOGIA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO:	Área Predominantemente Rural (APR)

Avaliação Global



■ Avaliação boa
 ■ Avaliação mediana
 ■ Avaliação insatisfatória
 ■ Sem dados

PERFIL DO SISTEMA

Nº DE INUNDAÇÕES:	Sem dados
VOLUME DE ÁGUA RESIDUAL RECOLHIDA:	Sem dados
LAMAS RECOLHIDAS DE FOSSAS SÉPTICAS:	Sem dados
ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE CAUDAIS:	0 pontos
COMPRIMENTO TOTAL DE COLETORES:	4,39 km
Nº DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS:	1
Nº DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS:	1
Nº DE FOSSAS SÉPTICAS COLETIVAS:	Sem dados
Nº DE FOSSAS SÉPTICAS INDIVIDUAIS:	Sem dados
CAPACIDADE DIÁRIA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAL:	Sem dados
VOLUME MÁXIMO DIÁRIO DE ÁGUA RESIDUAL TRATADA:	Sem dados
Nº DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS:	Sem dados
Nº DE RAMAIS DE LIGAÇÃO:	Sem dados
Nº DE VEÍCULOS DE RECOLHA DE LAMAS:	Sem dados

QUALIDADE DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS CÂMARA MUNICIPAL DO CORVO

INDICADORES	CLASSIFICAÇÃO	VALOR (V. REFERÊNCIA)	FIABILIDADE	HISTÓRICO (2018-2023)
ACESSIBILIDADE FÍSICA DO SERVIÇO POR SISTEMA DE DRENAGEM PÚBLICO E PARTICULAR ERSARA_S01	●	SD [85;100]	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ACESSIBILIDADE ECONÓMICA DO SERVIÇO ERSARA_S02	●	0,00 % [0; 0,50]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
RESPOSTA A RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES ERSARA_S03	-	NA {100}	-	-- ■ ---
COBERTURA DE GASTOS TOTAIS ERSARA_S04	●	0,05 [1,0; 1,1]	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
CONHECIMENTO INFRAESTRUTURAL E DE GESTÃO PATRIMONIAL ERSARA_S05	●	20,00]60; 100]	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
REABILITAÇÃO DE COLETORES ERSARA_S06	●	SD [1; 4]	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
OCORRÊNCIA DE COLAPSOS ESTRUTURAIIS ERSARA_S07	●	SD {0}	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
CONTROLO DE DESCARGAS DE EMERGÊNCIA ERSARA_S08	●	SD]90; 100]	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ANÁLISES DE ÁGUAS RESIDUAIS REALIZADAS ERSARA_S09	●	100,00 % {100}	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DE DESCARGA ERSARA_S10	●	SD {100}	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DESTINO DE LAMAS PROVENIENTES DE SISTEMAS PÚBLICOS ERSARA_S11	●	100,00 % {100}	★☆☆	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DESTINO DE LAMAS PROVENIENTES DE SISTEMAS PARTICULARES ERSARA_S12	●	SD {100}	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Classificação: Qualidade de serviço boa ● - Qualidade do serviço mediana ● - Qualidade do serviço insatisfatória ● - Sem dados ●

Fiabilidade dos dados: -- Baseados em estimativas ★★★ – Baseados em medições com falhas não significativas ★★★ – Baseados em medições exaustivas ★★★

RECOMENDAÇÕES:

É fundamental a entidade gestora incrementar a recolha e o registo de informação ao nível dos indicadores sem dados. As prioridades devem ainda passar pelo conhecimento infraestrutural e gestão patrimonial e promoção progressiva da cobertura de gastos totais.

NOTAS:

A fiabilidade identificada é da responsabilidade da entidade gestora.